

DIN EN 13999-4:2007-07 (D)

Klebstoffe - Kurzzeit-Verfahren zum Messen der Emissionseigenschaften von lösemittelarmen oder lösemittelfreien Klebstoffen nach der Applikation - Teil 4: Bestimmung flüchtiger Diisocyanate; Deutsche Fassung EN 13999-4:2007

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Sicherheit	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Kurzbeschreibung	5
4 Reagenzien und Materialien	6
5 Prüfgeräte.....	6
6 Durchführung.....	7
7 Identifizierung und Berechnung	10
8 Störungen.....	11
9 Präzision und systematischer Fehler.....	11
10 Prüfbericht	11
11 Qualitätskontrolle	12
Literaturhinweise.....	13