

E DIN 6300:2007-02 (D)

Vorrichtungen für die Fixierung der Lage von Werkstücken während formändernder Fertigungsverfahren - Benennungen und deren Abkürzungen

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Übersicht der Spannkrafterzeugung und Fertigungsverfahren.....	4
2.1 Spannkrafterzeugung	4
2.2 Art des formändernden Fertigungsverfahrens	4
3 Symbole, Benennungen.....	5
4 Angabe von Symbolen	6
4.1 Allgemeines.....	6
4.2 Beispiele	6
4.2.1 Buchstabencode	6
4.2.2 Zahlencode	6
Anhang A (informativ) Erläuterungen	7
A.1 Allgemeines.....	7
A.2 Formändernde Fertigungsverfahren.....	7
A.3 Gliederung der Vorrichtungen.....	8
A.4 Fügen	8
Literaturhinweise	9