

DIN ISO 702-1:2010-04 (D)

Werkzeugmaschinen - Spindelköpfe und Drehfutter, Anschlussmaße - Teil 1: Kurzkegelaufnahme mit Schrauben von vorne (ISO 702-1:2009)

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Nationales Vorwort..... | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Austauschbarkeit | 4 |
| 3 Maße für die Austauschbarkeit | 4 |
| 3.1 Spindelköpfe | 4 |
| 3.2 Anschlussmaße von Futterflanschen mit Drehfuttern | 8 |
| Literaturhinweise..... | 10 |