

DIN ISO 7388-2:2021-12 (D)

Werkzeugschäfte mit Kegel 7/24 für automatischen Werkzeugwechsel - Teil 2: Maße und Bezeichnung von Schäften der Formen J, JD und JF (ISO 7388-2:2007)

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Nationales Vorwort | 3 |
| Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise | 4 |
| Vorwort | 5 |
| Einleitung | 6 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 7 |
| 2 Normative Verweisungen | 7 |
| 3 Maße | 7 |
| 3.1 Allgemeines | 7 |
| 3.2 Schaftform J | 7 |
| 3.3 Schaftform JD | 10 |
| 3.4 Schaftform JF | 10 |
| 3.5 Schäfte mit Datenträgern..... | 11 |
| 4 Informationen zum Werkstoff und zur Wärmebehandlung..... | 12 |
| 5 Bezeichnung..... | 12 |
| Literaturhinweise | 14 |
| | |
| Bilder | |
| Bild 1 — Schaftform J | 8 |
| Bild 2 — Schaftform JD..... | 10 |
| Bild 3 — Schaftform JF | 11 |
| Bild 4 — Einbau-Position eines Datenträgers | 12 |
| | |
| Tabellen | |
| Tabelle 1 — Maße der Schaftform J | 9 |
| Tabelle 2 — Zusätzliche Maße für die Schaftform JF | 11 |
| Tabelle 3 — Zusätzliche Maße für die Einbau-Position eines Datenträgers | 12 |