

DIN 4000-80:2005-01 (D)

Sachmerkmal-Listen - Teil 80: Gewindebohrer, Gewindefurcher und Schneideisen

| Inhalt | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 3 |
| 2 Normative Verweisungen | 3 |
| 3 Sachmerkmal-Listen-Nummer und Zuordnung | 4 |
| 4 Sachmerkmal-Liste Nr. 1 | 5 |
| 4.1 Grundformen | 5 |
| 4.2 Merkmale | 6 |
| 4.3 Festlegungen für die Merkmalkennung | 7 |
| Anhang A (informativ) Zuordnung von Normen zu der Sachmerkmal-Liste | 12 |
| Bilder | |
| Bild 1 — Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft | 5 |
| Bild 2 — Gewindebohrer mit verstärktem Schaft | 5 |
| Bild 3 — Gewindefurcher mit abgesetztem Schaft | 5 |
| Bild 4 — Gewindefurcher mit verstärktem Schaft | 5 |
| Bild 5 — Schneideisen, rund | 6 |
| Bild 6 — Schneideisen, sechseckig | 6 |
| Tabellen | |
| Tabelle 1 — Merkmalliste | 6 |
| Tabelle 2 — Kühlschmierstoff-Eintritt | 9 |
| Tabelle 3 — Kühlschmierstoff-Austritt | 10 |
| Tabelle A.1 — Normenliste zur Sachmerkmal-Liste DIN 4000-80 | 12 |