

# DIN 4000-151:2005-10 (D)

## Sachmerkmal-Listen - Teil 151: Verbindungsteile für hand- und maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Sachmerkmal-Listen-Nr. und Zuordnung</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Sachmerkmal-Liste Nr. 1</b> .....	<b>4</b>
<b>4.1 Erläuterungsbilder (Grundaussführung)</b> .....	<b>4</b>
<b>4.2 Merkmale</b> .....	<b>5</b>
<b>4.3 Festlegungen für Merkmalkennungen</b> .....	<b>6</b>
<b>Anhang A (informativ) Zuordnung von Normen zu der Sachmerkmal-Liste</b> .....	<b>9</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>10</b>
<b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 — Verbindungsteil mit Außenabtrieb und Außenantrieb</b> .....	<b>4</b>
<b>Bild 2 — Verbindungsteil mit Außenabtrieb und Innenantrieb</b> .....	<b>4</b>
<b>Bild 3 — Verbindungsteil mit Innenabtrieb und Innenantrieb</b> .....	<b>4</b>
<b>Bild 4 — Verbindungsteil mit Außenabtrieb und Innenantrieb und mit Gelenk</b> .....	<b>5</b>
<b>Bild 5 — Verbindungsteil mit Innenabtrieb und Außenantrieb</b> .....	<b>5</b>
<b>Tabellen</b>	
<b>Tabelle 1 — Merkmalliste</b> .....	<b>5</b>
<b>Tabelle A.1 — Normenliste zur Sachmerkmal-Liste DIN 4000-151</b> .....	<b>9</b>