

DIN ISO 6106:2006-03 (D)

Schleifmittel - Überprüfung der Korngrößen von Diamant oder kubischem Bornitrid (ISO 6106:2005)

Inhalt		Seite
1	Anwendungsbereich	4
2	Normative Verweisungen	4
3	Begriffe	4
4	Geräte	4
4.1	Siebmaschine	4
4.2	Siebe	5
4.3	Probenteiler	5
4.4	Waage	5
4.5	Schaltuhr	5
5	Prüfbedingungen	6
6	Prüfsiebung	6
6.1	Probennahme	6
6.2	Vorbereitung zum Sieben	6
6.3	Durchführung der Siebung	6
7	Auswertung	6
7.1	Wiegen der Siebanteile	6
7.2	Berechnung der Ergebnisse	7
8	Bezeichnung und Verteilungsgrenzen	7
8.1	Allgemeines	7
8.2	Korngrößen	7
8.3	Bezeichnung	7
9	Beispiel für die Anwendung von Tabelle 2	7
Anhang A (normativ) Übergangsstück für 75-mm-Siebe		10
Literaturhinweise		12