

DIN EN 1948-1:2006-06 (D)

Emissionen aus stationären Quellen - Bestimmung der Massenkonzentration von PCDD/PCDF und dioxin-ähnlichen PCB - Teil 1: Probenahme von PCDD/PCDF; Deutsche Fassung EN 1948-1:2006

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	7
1 Anwendungsbereich	8
2 Normative Verweisungen	8
3 Begriffe	9
4 Symbole und Abkürzungen	11
5 Prinzip des vollständigen PCDD/PCDF-Messverfahrens	13
6 Probenahmegeräte und Materialien	15
7 Anforderungen an die Probenahme	18
8 Sicherheitsmaßnahmen und Transport	21
9 Vorbereitung und Probenahme	21
Anhang A (informativ) Toxizität und Toxizitätsäquivalenz	27
Anhang B (informativ) Ausführungsbeispiele	30
Anhang C (informativ) Beispiele für Adsorbentien und ihre Vorbereitung und Reinigung	58
Anhang D (informativ) Probenahmeprotokoll	59
Anhang E (informativ) Bezug zu EU-Richtlinien	62
Literaturhinweise	63