

DIN 55687:2009-08 (D)

Lösemittel für Beschichtungsstoffe - Ketone - Gaschromatographische Bestimmung des Reinheitsgrades

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Kurzbeschreibung	5
5 Geräte und Chemikalien	5
6 Probenahme	7
7 Durchführung	7
8 Auswertung	8
9 Präzision	9
10 Prüfbericht	9
Anhang A (informativ) Gaschromatogramme von Ketonen nach DIN 53247	10
Literaturhinweise	14