

DIN 55670:2011-02 (D)

Beschichtungsstoffe - Prüfung von Beschichtungen auf Poren und Risse mit Hochspannung

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Kurzbeschreibung	5
5 Bezeichnung	5
6 Geräte	5
7 Prüfgegenstand	6
8 Herstellen der Probenbeschichtung	6
9 Vorbereitung der Prüfung	7
10 Durchführung	7
11 Prüfbericht	8
Anhang A (informativ) Erläuterungen	9
Literaturhinweise	12