

DIN EN ISO 11127-5:2012-04 (D)

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen -
Prüfverfahren für nichtmetallische Strahlmittel - Teil 5: Bestimmung der Feuchte (ISO
11127-5:2011); Deutsche Fassung EN ISO 11127-5:2011

Inhalt		Seite
Vorwort		3
1	Anwendungsbereich	4
2	Normative Verweisungen	4
3	Geräte	4
4	Probenahme	4
5	Durchführung	4
5.1	Allgemeines	4
5.2	Probenmenge	4
5.3	Bestimmung	5
6	Auswertung	5
7	Prüfbericht	5
Anhang A (informativ) Internationale Normen für nichtmetallische Strahlmittel		6