

DIN EN ISO 8502-11:2006-08 (D)

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen -
Prüfungen zum Bewerten der Oberflächenreinheit - Teil 11: Feldverfahren für die
Bestimmung von wasserlöslichem Sulfat durch Trübungsmessung (ISO 8502-
11:2006); Deutsche Fassung EN ISO 8502-11:2006

Inhalt	Seite
Vorwort	2
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	6
3 Kurzbeschreibung	6
4 Reagenzien.....	6
5 Geräte	6
6 Durchführung.....	7
6.1 Vorbereiten des Lösemittels	7
6.2 Entfernen von wasserlöslichen Verunreinigungen von der Oberfläche	7
6.3 Blindversuch und Herstellen der kolloidalen Dispersion	7
6.4 Trübungsmessung	7
7 Auswertung.....	8
8 Präzision.....	10
9 Prüfbericht	11