

DIN 55688:2006-09 (D)

Lösemittel für Beschichtungsstoffe - Ethylenglykolether - Gaschromatographische Bestimmung des Reinheitsgrades

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung	4
5 Geräte und Chemikalien	4
6 Probenahme	6
7 Durchführung	6
8 Auswertung	8
9 Präzision des Verfahrens (nach DIN EN ISO 4259)	8
10 Prüfbericht	9
Anhang A (informativ) Gaschromatogramme von Ethylenglykolethern nach DIN 55999	10
Literaturhinweise	20