

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe, Symbole und Einheiten	4
3.1 Begriffe	4
3.2 Symbole und Einheiten.....	4
4 Kurzbeschreibung.....	5
5 Probenvorbereitung.....	5
6 Messverfahren.....	6
6.1 Allgemeines	6
6.2 Scanning Verfahren	7
6.3 Gleichgewichtsverfahren	7
7 Auswertung	7
7.1 Blasenbildungspunkt (Bubble Point), mittlere und kleinste Porengröße	7
7.2 Ermittlung der Porengrößenverteilung	8
8 Analysenbericht.....	9
Literaturhinweise	11
Bilder	
Bild 1 — Typische Messanordnung.....	6
Bild 2 — Typische Messkurven einer Porometrie-Messung und daraus ableitbare Porositätskenngrößen.....	8
Bild 3 — Schema zur Ermittlung der Porengrößenverteilung aus den Gasdurchflusskurven der nassen und trockenen Probe	9
Tabellen	
Tabelle 1 — Symbole und Einheiten	5