

DIN 18157-3:1986-04 (D)

Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren; Epoxidharzklebstoffe

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	1
2 Begriffe	1
3 Unterkonstruktion	1
4 Ansetz- und Verlegeflächen	1
4.1 Allgemeine Anforderungen	1
4.2 Besondere Anforderungen	1
4.2.1 Putze	1
4.2.2 Zementestrich	1
4.2.3 Mauerwerk	1
4.2.4 Beton	1
4.2.5 Wandbauplatten aus Gips	1
4.2.6 Gipskartonplatten	1
4.2.7 Wandbauplatten aus Leichtbeton	1
4.2.8 Gasbeton-Bauplatten	1
4.2.9 Hohlwandplatten aus Leichtbeton	2
4.2.10 Holzspanplatten	2
4.2.11 Sonstige Bauplatten	2
4.2.12 Metalle	2
4.2.13 Vorhandene keramische Bekleidungen	2
4.3 Prüfung	2
5 Bekleidungsstoffe	2
6 Ausführung	2
6.1 Baustellenbedingungen und Witterungseinflüsse	2
6.2 Lagerung und Verarbeitung des Epoxidharzklebstoffes	2
6.3 Herstellen der keramischen Bekleidung	2
6.3.1 Allgemeines	2
6.3.2 Floating-Verfahren	2
6.3.3 Buttering-Verfahren	2
6.3.4 Kombiniertes Verfahren	2
7 Fugen zwischen den Fliesen oder Platten	2
8 Bewegungsfugen	2
8.1 Bewegungsfugen in der Unterkonstruktion	2
8.2 Bewegungsfugen in der keramischen	3
8.3 Anschlußfugen	3
Zitierte Normen und andere Unterlagen	3