

DIN 66160:1992-09 (D)

Messen disperser Systeme; Begriffe

Inhalt		Seite
1	Anwendungsbereich und Zweck	1
2	Begriffe	1
2.1	Allgemeines	1
2.2	Merkmale	3
2.3	Verfahren	4
2.3.1	Kennzeichnung von Trennungen	4
2.3.2	Siebanalyse	6
2.3.3	Sichtanalyse	7
2.3.4	Sedimentationsanalyse	7
2.3.5	Bestimmung der spezifischen Oberfläche	7
	Stichwortverzeichnis	9