

DIN 21920-3:1996-04 (D)

Bergmännisches Reißwerk - Petrographie - Teil 3: Metamorphe und sonstige Gesteinsumbildungen

Inhalt	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich und Zweck	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Allgemeine Regeln	2
4 Grundsätze der Darstellung von metamorphen Gesteinen	3
5 Metamorphite	3
6 Metamorphite (Varia)	8
7 Sonstige Gesteinsumbildungen	9
Anhang A (informativ) Literaturhinweise	10
Stichwortverzeichnis	11
Verzeichnis der Kurzformen	12