

DIN ISO 517:2009-05 (D)

Photographie - Öffnungsverhältnisse und verwandte Größen bei Photoobjektiven - Bezeichnungen und Messungen (ISO 517:2008)

Inhalt		Seite
1	Anwendungsbereich	3
2	Begriffe	3
3	Blendenbeschriftungen	5
3.1	Bezeichnung	5
3.2	Beschriftungsreihen.....	5
3.2.1	Normreihe für die Blendenzahl-Markierung.....	5
3.2.2	Normreihe der Blendenzahlen	5
3.2.3	Blendenzahl der größten relativen Öffnung	5
3.2.4	Unterteilungen der Normblendenzahlen	5
4	Toleranzen der Blendenzahlen für Photoobjektive.....	8
5	Verfahren für die Messung der wirksamen Eintrittspupille und der Brennweite	8
5.1	Allgemeines	8
5.2	Messverfahren	8
5.2.1	Wirksame Eintrittspupille	8
5.2.2	Brennweite	11