

DIN EN 13035-11:2006-11 (D)

Maschinen und Anlagen für die Herstellung, Be- und Verarbeitung von Flachglas - Sicherheitsanforderungen - Teil 11: Bohrmaschinen; Deutsche Fassung EN 13035-11:2006

Inhalt

Seite

Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Liste der signifikanten Gefährdungen.....	6
5 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen	7
5.1 Allgemeines	7
5.2 Schneidflüssigkeiten.....	7
5.3 Laserzentriereinrichtung	7
5.4 Trennende Schutzeinrichtungen und Abschirmungen	8
5.5 Elektrische Sicherheit.....	8
5.6 Not-Aus.....	8
5.7 Allgemeine Grundsätze für Schutzmaßnahmen	8
5.8 Allgemeine Anforderungen für die Instandhaltung	9
5.9 Elektrische und pneumatische Ausrüstung und unerwarteter Anlauf	9
5.10 Lärm.....	9
6 Feststellung der Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen.....	10
7 Benutzerinformation	10
7.1 Allgemeines	10
7.2 Signale und Warneinrichtungen	10
7.3 Begleitende Dokumente (insbesondere: Betriebsanleitung).....	10
7.4 Kennzeichnung.....	11
Anhang A (informativ) Beispiel einer beweglichen verriegelten trennenden Schutzeinrichtung für eine Bohrmaschine	12
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 98/37/EG	13
Literaturhinweise.....	14

Tabellen

Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefährdungen	6
--	---