

DIN 6800-4:2000-12 (D)

Dosismessverfahren nach der Sondenmethode für Photonen- und Elektronenstrahlung - Teil 4: Filmdosimetrie

Inhalt	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Definitionen	2
4 Messprinzip	4
5 Messgrößen	4
6 Filmmaterial	4
7 Filmverarbeitung	5
8 Handhabung und Lagerung der Filme	6
9 Filmdosimetrie	6
10 Einflussgrößen	10
11 Messunsicherheit und Störeinflüsse	12