

# DIN V 6868-55:1996-10 (D)

## Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben - Teil 55: Abnahmeprüfung an medizinischen Röntgen-Einrichtungen; Funktionsprüfung der Filmverarbeitung

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Voraussetzungen für die Prüfung</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Zeitpunkt der Prüfung</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Durchführung der Prüfung</b> .....	<b>5</b>
<b>Anhang A (normativ) Sensitometriepapier</b> .....	<b>8</b>
<b>Anhang B (normativ) Anforderungen an Sensitometer zur Bestimmung von LE und LK</b> .....	<b>9</b>
<b>Anhang C (informativ) Beispiel für ein Protokoll zur Funktionsprüfung der Filmverarbeitung</b> .....	<b>13</b>
<b>Anhang D (informativ) Einflußgrößen auf Meßunsicherheit und Toleranzen von Lichtempfindlichkeit LE und Lichtkontrast LK bei der Abnahmeprüfung</b> .....	<b>14</b>
<b>Anhang E (informativ) Erläuterungen zu den Begriffen "Toleranzbereich" und "Konformitätsbereich"</b> .....	<b>15</b>
<b>Anhang F (informativ) Literaturhinweise</b> .....	<b>16</b>