

DIN 6855-4:2004-11 (D)

Qualitätsprüfung nuklearmedizinischer Messsysteme - Teil 4: Konstanzprüfung von Positronen-Emissions-Tomographen (PET)

Inhalt	Seite
Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich.....	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe.....	3
4 PRÜFVERFAHREN	6
4.1 KALIBRIERUNGSFAKTOR und Kreuzkalibrierung	6
4.2 RELATIVE MESSSTRAHLEMPFINDLICHKEIT und Gültigkeit der Normalisierung	6
4.3 TRANSVERSALE AUFLÖSUNG.....	7
4.4 Bilddokumentation.....	7
4.5 Abbildungsmaßstab.....	7
4.6 Mechanische Teile	7
5 Häufigkeit der KONSTANZPRÜFUNG	7
Stichwortverzeichnis	8
Tabellen	
Tabelle 1 — Prüfhäufigkeiten.....	7