

E DIN 1910-3:2021-03 (D)

Erscheinungsdatum: 2021-01-29

Schweißen - Schweißen von Kunststoffen - Verfahren

Inhalt

Seite

| | |
|--|----|
| Vorwort | 5 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 6 |
| 2 Normative Verweisungen | 6 |
| 3 Begriffe | 6 |
| 4 Schweißen durch Wärmeleitung..... | 6 |
| 4.1 Allgemeines | 6 |
| 4.2 Direktes Heizelementschweißen | 6 |
| 4.2.1 Allgemeines | 6 |
| 4.2.2 Heizelement-Stumpfschweißen (HS) | 6 |
| 4.2.3 Heizelement-Nutschweißen (HN) | 7 |
| 4.2.4 Heizelement-Schwenkbiegeschweißen (HB) | 7 |
| 4.2.5 Heizelement-Muffenschweißen (HD) | 8 |
| 4.2.6 Heizwendelschweißen (HM)..... | 9 |
| 4.2.7 Heizkeilschweißen (HH) | 9 |
| 4.2.8 Heizelement-Trennnahtschweißen (HT) | 10 |
| 4.3 Indirektes Heizelementschweißen..... | 10 |
| 4.3.1 Allgemeines | 10 |
| 4.3.2 Heizelement-Wärmeimpulsschweißen (HI)..... | 10 |
| 4.3.3 Heizelement-Wärmekontaktschweißen (HK) | 11 |
| 4.3.4 Heizelement-Rollbandschweißen (HR) | 11 |
| 5 Schweißen durch Konvektion | 12 |
| 5.1 Allgemeines | 12 |
| 5.2 Warmgas-Ziehschweißen (WZ) | 12 |
| 5.3 Warmgas-Fächelschweißen (WF) | 13 |
| 5.4 Warmgas-Überlappschweißen (WU) | 13 |
| 5.5 Warmgas-Stumpfschweißen (WS) | 14 |
| 5.6 Warmgas-Extrusionsschweißen (WE)..... | 14 |
| 6 Schweißen durch Strahlung..... | 15 |
| 6.1 Allgemeines | 15 |
| 6.2 Laserdurchstrahlschweißen (LB) | 15 |
| 6.2.1 Allgemeines | 15 |
| 6.3 Infrarotschweißen (IR) | 16 |
| 7 Schweißen durch bewegte Masse..... | 17 |
| 7.1 Ultraschallschweißen (US) | 17 |
| 7.2 Reibschweißen..... | 18 |
| 7.2.1 Rotationsreibschweißen (FR) | 18 |
| 7.2.2 Vibrationsreibschweißen (VIB)..... | 18 |
| 8 Schweißen durch elektromagnetisches Wechselfeld..... | 19 |
| 8.1 Hochfrequenzschweißen (HF) | 19 |
| 8.2 Induktionsschweißen (IND) | 19 |
| 8.3 Mikrowellenschweißen (MW)..... | 20 |
| 9 Verzeichnis der Schweißverfahren in deutscher, englischer und französischer Sprache; Kurzzeichen und Ordnungsnummern | 21 |
| Literaturhinweise | 24 |

Bilder

| | |
|---|-----------|
| Bild 1 — Heizelement-Stumpfschweißen | 7 |
| Bild 2 — Heizelement-Nutschweißen | 7 |
| Bild 3 — Heizelement-Schwenkbiegeschweißen | 8 |
| Bild 4 — Heizelement-Muffenschweißen..... | 9 |
| Bild 5 — Heizwendelschweißen..... | 9 |
| Bild 6 — Heizkeilschweißen | 9 |
| Bild 7 — Heizelement-Trennahtschweißen..... | 10 |
| Bild 8 — Heizelement-Wärmeimpulsschweißen..... | 11 |
| Bild 9 — Heizelement-Wärmekontaktschweißen..... | 11 |
| Bild 10 — Heizelement-Rollbandschweißen..... | 12 |
| Bild 11 — Warmgas-Ziehschweißen..... | 13 |
| Bild 12 — Warmgas-Fächelschweißen | 13 |
| Bild 13 — Warmgas-Überlappschweißen..... | 14 |
| Bild 14 — Warmgas-Stumpfschweißen | 14 |
| Bild 15 — Warmgas-Extrusionsschweißen | 15 |
| Bild 16 — Laserdurchstrahlschweißen | 15 |
| Bild 17 — Konturschweißen | 16 |
| Bild 18 — Simultanschweißen..... | 16 |
| Bild 19 — Quasi-Simultanschweißen | 16 |
| Bild 20 — Infrarotschweißen | 17 |
| Bild 21 — Ultraschallschweißen..... | 17 |
| Bild 22 — Rotationsreibschweißen | 18 |
| Bild 23 — Lineares Vibrationsreibschweißen | 18 |
| Bild 24 — Orbitales bzw. zirkulaires Vibrationsreibschweißen | 19 |
| Bild 25 — Angulares Vibrationsreibschweißen..... | 19 |
| Bild 26 — Hochfrequenzschweißen..... | 19 |
| Bild 27 — Induktionsschweißen..... | 20 |
| Bild 28 — Mikrowellenschweißen | 20 |