

DIN EN ISO 13916:1996-11 (D)

Schweißen - Anleitung zur Messung der Vorwärm-, Zwischenlagen- und Haltetemperatur (ISO 13916:1996); Deutsche Fassung EN ISO 13916:1996

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	2
2 Definitionen	2
2.1 Vorwärmtemperatur (T_p)	2
2.2 Zwischenlagentemperatur (T_j)	2
2.3 Haltetemperatur (T_m)	2
3 Anforderungen	2
3.1 Meßpunkt	2
3.2 Meßzeitpunkt	3
3.3 Prüfeinrichtungen	3
4 Prüfbericht	3
5 Bezeichnung	3
5.1 Beispiel	13
5.2 Beispiel	23