

# DIN EN ISO 15616-3:2003-05 (D)

Abnahmeprüfungen für CO<sub>2</sub>-Laserstrahlanlagen zum Qualitätsschweißen und -schneiden - Teil 3: Kalibrieren von Instrumenten zum Messen des Gasdurchflusses und -drucks (ISO 15616-3:2003); Deutsche Fassung EN ISO 15616-3:2003

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Zweck der Messungen .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Gasdruck und Gasdurchfluss .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Untersuchungsverfahren .....</b>	<b>3</b>
<b>5.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>3</b>