

# DIN EN ISO 9692-1:2004-05 (D)

Schweißen und verwandte Prozesse - Empfehlungen zur Schweißnahtvorbereitung -  
Teil 1: Lichtbogenhandschweißen, Schutzgasschweißen, Gasschweißen, WIG-  
Schweißen und Strahlschweißen von Stählen (ISO 9692-1:2003); Deutsche Fassung  
EN ISO 9692-1:2003

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Werkstoffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Schweißprozesse</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Ausführung</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Art der Schweißnahtvorbereitung</b> .....	<b>5</b>
<b>Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen</b> .....	<b>18</b>
<b>Anhang ZB (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen</b> .....	<b>19</b>