

DIN 33897-1:2007-06 (D)

Arbeitsplatzatmosphäre - Routineverfahren zur Bestimmung des Staubungsverhaltens von Schüttgütern - Teil 1: Grundlagen

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Grundprinzipien der Prüfverfahren	7
5 Hinweise zur Auswahl geeigneter Prüfverfahren.....	7
6 Allgemeine Vorgehensweise bei der Messung des Staubungsverhaltens	8
7 Probenvorbereitung	8
8 Durchführung der Messungen	9
9 Prüfbericht und Angabe der Ergebnisse	9
10 Verfahrenskenngrößen	9
Literaturhinweise	10