

DIN ISO 128-50:2002-05 (D)

Technische Zeichnungen - Allgemeine Grundlagen der Darstellung - Teil 50: Grundregeln für Flächen in Schnitten und Schnittansichten (ISO 128-50:2001)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort.....	1
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	3
Nationaler Anhang NB (informativ) Schraffuren für Schnittflächen sowie zur Kennzeichnung von Stoffen	4
Vorwort	6
1 Anwendungsbereich	7
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe	7
4 Allgemeines	7
5 Schraffur.....	8
6 Schattierung oder Tönung	9
7 Besonders breite Umrisse	10
8 Schmale Schnittflächen	10
9 Schmale aneinander grenzende Schnittflächen	10
10 Besondere Darstellung von Stoffen	11
Literaturhinweise	11