

DIN SPEC 55513:2016-05 (D)

Packmittel - Aluminiumtuben - Fehlerbewertungsliste

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Stichprobenentnahme	6
5 Fehlerklassifizierung	6
6 Fehlerbewertung	7
Anhang A (normativ) Prüfung auf partikuläre Verunreinigungen in Augensalbe	17
A.1 Geräte und Hilfsmittel	17
A.2 Vorbereitung:	17
A.3 Durchführung	17
A.4 Auswertung	18