

# DIN 52295:2010-03 (D)

## Prüfung von Glas - Pendelschlagversuch an Behältnissen - Attribut- und Variablenprüfung

---

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich .....	3
2 Normative Verweisungen .....	3
3 Begriffe .....	3
4 Kurzbeschreibung der Verfahren .....	4
5 Bezeichnungen .....	4
6 Gerät .....	4
6.1 Pendelschlagwerk .....	4
6.2 Gestell.....	4
6.3 Pendel.....	4
6.4 Auflager und Widerlager.....	5
6.5 Ausklinkvorrichtung.....	6
6.6 Anzeigeeinrichtung .....	6
6.7 Schutzvorrichtungen.....	6
7 Proben .....	6
8 Durchführung.....	6
8.1 Allgemeine Prüfbedingungen .....	6
8.2 Attributprüfung .....	7
8.3 Variablenprüfung.....	7
9 Auswertung .....	7
9.1 Attributprüfung .....	7
9.2 Variablenprüfung.....	7
10 Prüfbericht .....	7
Anhang A (informativ) Erläuterungen .....	9