

DIN 52295:2010-03 (D)

Prüfung von Glas - Pendelschlagversuch an Behältnissen - Attribut- und Variablenprüfung

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	3
4 Kurzbeschreibung der Verfahren	4
5 Bezeichnungen	4
6 Gerät	4
6.1 Pendelschlagwerk	4
6.2 Gestell.....	4
6.3 Pendel.....	4
6.4 Auflager und Widerlager.....	5
6.5 Ausklinkvorrichtung.....	6
6.6 Anzeigeeinrichtung	6
6.7 Schutzvorrichtungen.....	6
7 Proben	6
8 Durchführung.....	6
8.1 Allgemeine Prüfbedingungen	6
8.2 Attributprüfung	7
8.3 Variablenprüfung.....	7
9 Auswertung	7
9.1 Attributprüfung	7
9.2 Variablenprüfung.....	7
10 Prüfbericht	7
Anhang A (informativ) Erläuterungen	9