

# DIN 55571-1:2014-03 (D)

## Hot-Tack - Teil 1: Wegmessende Prüfgeräte

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Messgröße</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Prüfanordnung</b> .....	<b>5</b>
4.1 Allgemeines .....	5
4.2 Prüfanordnung nach Verfahren A (Funktionsprinzip) .....	5
4.3 Prüfanordnung nach Verfahren B (Funktionsprinzip) .....	6
<b>5 Prüfvorbereitung</b> .....	<b>6</b>
5.1 Festlegung der Siegelbedingungen .....	6
5.2 Fallgewicht .....	6
5.3 Verzugszeit.....	7
<b>6 Prüfvorgang</b> .....	<b>7</b>
<b>7 Auswertung</b> .....	<b>7</b>
<b>8 Prüfbericht</b> .....	<b>8</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>9</b>