

DIN 5057:2020-11 (D)

Ausschankmaße - Verfahren zur Messwertaufnahme bei Füllmarkierungen

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Durchführung	5
4.1 Definition der Methode	5
4.2 Beschreibung des Prinzip des Messaufbaues	5
4.3 Messwertaufnahme nach dem Prinzip des Messaufbaues	6
5 Berechnung	6
Bilder	
Bild 1 — Schematische Darstellung des Messaufbaus	6