

# DIN EN 13628-2:2003-01 (D)

Verpackung; Flexible Packstoffe - Bestimmung der Restlösemittel durch statische Dampfdruckanalyse mittels Gaschromatographie - Teil 2: Industrielle Verfahren; Deutsche Fassung EN 13628-2:2002

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	2
1 Anwendungsbereich .....	3
2 Normative Verweisungen .....	3
3 Prinzip .....	3
4 Reagenzien .....	4
5 Geräte .....	4
6 Probenahme .....	7
7 Prüfproben .....	7
8 Thermostatisierung der Prüfproben .....	7
9 Durchführung des Prüfverfahrens .....	8
10 Präzisionsdaten .....	11