

# DIN EN 326-3:2004-02 (D)

## Holzwerkstoffe - Probenahme, Zuschnitt und Überwachung - Teil 3: Abnahmeprüfung eines einzelnen Loses von Platten; Deutsche Fassung EN 326-3:2003

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	3
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Symbole .....	4
3.1 Buchstabensymbole (siehe auch EN 326-1 und EN 326-2) .....	4
3.2 Indizes (siehe auch EN 326-1) .....	4
4 Begriffe .....	5
5 Nachweis der Übereinstimmung .....	5
5.1 Überwachungsstelle .....	5
5.2 Probenahme .....	5
5.2.1 Identifizierung des Loses .....	5
5.2.2 Probenahme von Platten .....	5
5.3 Variablenprüfung .....	8
5.3.1 Probenahme und Zuschnitt der Prüfkörper .....	8
5.3.2 Angabe der Prüfergebnisse .....	8
5.3.3 Beurteilung der Prüfergebnisse .....	8
5.4 Attributprüfung .....	9
5.4.1 Allgemeines .....	9
5.4.2 Einfacher Stichprobenplan .....	9
5.4.3 Doppelter Stichprobenplan .....	9
6 Prüfbericht .....	10
Literaturhinweise .....	10