

DIN EN 326-3:2004-02 (D)

Holzwerkstoffe - Probenahme, Zuschnitt und Überwachung - Teil 3: Abnahmeprüfung eines einzelnen Loses von Platten; Deutsche Fassung EN 326-3:2003

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	4
3 Symbole	4
3.1 Buchstabensymbole (siehe auch EN 326-1 und EN 326-2)	4
3.2 Indizes (siehe auch EN 326-1)	4
4 Begriffe	5
5 Nachweis der Übereinstimmung	5
5.1 Überwachungsstelle	5
5.2 Probenahme	5
5.2.1 Identifizierung des Loses	5
5.2.2 Probenahme von Platten	5
5.3 Variablenprüfung	8
5.3.1 Probenahme und Zuschnitt der Prüfkörper	8
5.3.2 Angabe der Prüfergebnisse	8
5.3.3 Beurteilung der Prüfergebnisse	8
5.4 Attributprüfung	9
5.4.1 Allgemeines	9
5.4.2 Einfacher Stichprobenplan	9
5.4.3 Doppelter Stichprobenplan	9
6 Prüfbericht	10
Literaturhinweise	10