

# DIN EN 2331:1993-04 (D)

Luft- und Raumfahrt; Glasfilament-Prepreg; Prüfmethode zur Bestimmung des Harz- und Faseranteils sowie der flächenbezogenen Fasermasse; Deutsche Fassung EN 2331:1993

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Definitionen</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Prinzip</b> .....	<b>3</b>
<b>5 Bezeichnung</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Geräte und Reagenzien</b> .....	<b>4</b>
<b>7 Klima für Vorbehandlung und Prüfung</b> .....	<b>5</b>
<b>8 Probenahme und Probekörper</b> .....	<b>6</b>
<b>9 Durchführung</b> .....	<b>6</b>
<b>10 Berechnung und Auswertung der Prüfergebnisse</b> .....	<b>8</b>
<b>11 Prüfbericht</b> .....	<b>11</b>