

# DIN 29965:1992-11 (D)

## Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Kohlenstoffilamentgarne; Technische Lieferbedingungen

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Begriffe .....</b>	<b>1</b>
<b>2.1</b>	<b>Qualitätsprüfung .....</b>	<b>1</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Qualifikationsprüfung .....</b>	<b>1</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Abnahmeprüfung .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Anforderungen .....</b>	<b>2</b>
<b>3.1</b>	<b>Werkstoffe .....</b>	<b>2</b>
<b>3.2</b>	<b>Maße, Massen .....</b>	<b>2</b>
<b>3.3</b>	<b>Lieferzustand der Garne/Spulen .....</b>	<b>2</b>
<b>3.4</b>	<b>Knoten .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Qualitätsprüfung .....</b>	<b>2</b>
<b>4.1</b>	<b>Qualifikationsprüfung .....</b>	<b>2</b>
<b>4.2</b>	<b>Abnahmeprüfung .....</b>	<b>4</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Probenahme .....</b>	<b>4</b>
<b>4.2.2</b>	<b>Prüfungen .....</b>	<b>4</b>
<b>4.2.3</b>	<b>Auswertung .....</b>	<b>4</b>
<b>4.2.3.1</b>	<b>Prüfung der Spulen im Anlieferungszustand .....</b>	<b>4</b>
<b>4.2.3.2</b>	<b>Messende Prüfung der Faserprodukte .....</b>	<b>4</b>
<b>4.2.3.3</b>	<b>Laminatprüfung .....</b>	<b>5</b>
<b>4.2.4</b>	<b>Werkzeugnis .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Lieferart .....</b>	<b>5</b>
<b>5.1</b>	<b>Verpackung .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2</b>	<b>Kennzeichnung der Verpackung .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Lagerung .....</b>	<b>5</b>
<b>Anhang A Werkzeugnis (Muster) für Kohlenstoffilamentgarne .....</b>		<b>6</b>
<b>Zitierte Normen .....</b>		<b>7</b>
<b>Änderungen .....</b>		<b>8</b>