

Inhalt	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Probenformen und Bezeichnungen.....	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Zugprobe Form A	6
4.3 Zugprobe Form B	8
4.4 Zugprobe Form C	10
4.5 Zugprobe Form D	11
4.6 Zugprobe Form E	13
4.7 Zugprobe Form F	17
4.8 Zugprobe Form G	17
4.9 Zugprobe Form H	18
5 Kennzeichnung.....	19
Literaturhinweise	20

Bilder

Bild 1 — Zugprobe Form A: Rundprobe mit zylindrischen Probenköpfen	8
Bild 2 — Zugprobe Form B: Rundprobe mit Gewindeköpfen	9
Bild 3 — Zugprobe Form C: Rundprobe mit Schulterköpfen	11
Bild 4 — Zugprobe Form D: Rundprobe mit Kegelköpfen	13
Bild 5 — Zugprobe Form E: Flachprobe mit bearbeiteter paralleler Länge	15
Bild 6 — Dicke a_0 , Breite b_0 und Anfangsmesslänge L_0 von Flachproben mit dem Proportionalitätsfaktor $k = 5,65$ (kurze Proportionalprobe)	16
Bild 7 — Zugprobe Form H: nicht proportionale Flachprobe mit bearbeiteter paralleler Länge	19

Tabellen

Tabelle 1 — Grenzabmaße und Formtoleranzen für Durchmesser oder Dicke und Breite der parallelen Länge der Probe	6
Tabelle 2 — Beispiele für Abmessungen von Zugproben der Form A	8
Tabelle 3 — Beispiele für Abmessungen von Zugproben der Form B	9

Tabelle 4 — Beispiele für Abmessungen von Zugproben der Form C.....	11
Tabelle 5 — Beispiele für Abmessungen von Zugproben der Form D.....	13
Tabelle 6 — Beispiele für Abmessungen von Zugproben der Form E.....	15
Tabelle 7 — Beispiele für Abmessungen von Zugproben der Form F.....	17
Tabelle 8 — Beispiele für Abmessungen von Zugproben der Form G.....	18
Tabelle 9 — Beispiele für Abmessungen von Zugproben der Form H.....	19