

# DIN EN ISO 12004-1:2009-02 (D)

**Metallische Werkstoffe - Bleche und Bänder - Bestimmung der Grenzformänderungskurve - Teil 1: Messung und Anwendung von Grenzformänderungsdiagrammen in Stanzereien (ISO 12004-1:2008); Deutsche Fassung EN ISO 12004-1:2008**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Symbole und Abkürzungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Kurzbeschreibung</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Prüfbedingungen</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Prüfverfahren</b> .....	<b>6</b>
<b>6 Auswertung der Ergebnisse</b> .....	<b>7</b>
<b>7 Prüfbericht</b> .....	<b>8</b>
<b>Anhang A (informativ) Änderungen an Grenzformänderungskurven</b> .....	<b>9</b>
<b>Anhang B (informativ) Beispiele für gegenwärtig in Gebrauch befindliche Rastermuster</b> .....	<b>10</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>12</b>