DIN 5030-5:1987-12 (D)

Spektrale Strahlungsmessung; Physikalische Empfänger für spektrale Strahlungsmessungen; Begriffe, Kenngrößen, Auswahlkriterien

Inhalt		Seite
1	Anwendungsbereich	1
2	Begriffe	1
3	Kenngrößen von Strahlungsempfängern	2
4	Spezielle Kenngrößen ortsauflösender Empfänger	4
5	Auswahlkriterien für Empfänger	5
6	Gebräuchliche Empfänger für spektrale	6