

DIN 51926:2016-08 (D)

Prüfung von Kohlenstoffmaterialien - Bestimmung des Gehaltes an Mesophasen in Bindemitteln durch quantitative Bildanalyse - Binde- und Imprägniermittel

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung.....	4
5 Geräte und Hilfsmittel	4
5.1 Schliffherstellung	4
5.2 Mikroskopausrüstung.....	4
6 Probenvorbereitung.....	5
7 Durchführung	5
8 Auswertung	5
9 Prüfbericht	5
10 Präzision	6