

# DIN 50100:2022-12 (D)

## Schwingfestigkeitsversuch - Durchführung und Auswertung von zyklischen Versuchen mit konstanter Lastamplitude für metallische Werkstoffproben und Bauteile

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	9
Einleitung .....	10
1 Anwendungsbereich.....	11
2 Normative Verweisungen .....	11
3 Begriffe .....	11
4 Formelzeichen und Abkürzungen.....	12
4.1 Formelzeichen.....	12
4.2 Abkürzungen .....	17
5 Wöhlerlinie.....	17
6 Lastgrößen.....	22
7 Probenform und Probenfertigung.....	25
8 Prüftechnik.....	26
9 Versuchsdurchführung.....	27
9.1 Allgemeines.....	27
9.2 Zeitfestigkeit.....	28
9.2.1 Allgemeines.....	28
9.2.2 Perlenschnurverfahren.....	32
9.2.3 Horizontenverfahren .....	42
9.3 Langzeitfestigkeit.....	52
9.3.1 Allgemeines.....	52
9.3.2 Treppenstufenverfahren .....	55
10 Versuchsauswertung.....	61
10.1 Allgemeines.....	61
10.2 Zeitfestigkeit.....	62
10.2.1 Allgemeines.....	62
10.2.2 Perlenschnurverfahren.....	62
10.2.3 Horizontenverfahren .....	66
10.3 Auswertung Langzeitfestigkeit .....	68
10.3.1 Allgemeines.....	68
10.3.2 Auswertung Treppenstufenverfahren.....	68
10.4 Knick-Schwingspielzahl und Verlauf der Wöhlerlinie im Langzeitfestigkeitsbereich .....	71
10.5 Wöhlerlinie für eine von 50 % abweichende Ausfallwahrscheinlichkeit.....	72
11 Dokumentation .....	73
11.1 Allgemeines.....	73
11.2 Werkstoff .....	73
11.3 Versuchskörper (Werkstoffprobe oder Bauteil) .....	73
11.4 Versuchsaufbau.....	74
11.5 Versuchsdurchführung.....	74
11.6 Versuchsauswertung.....	75
11.7 Wöhler-Diagramm .....	75

<b>Anhang A (normativ) Perlenschnurverfahren: Bestimmung des erforderlichen Stichprobenumfangs .....</b>	<b>76</b>
<b>A.1 Perlenschnurverfahren: Erforderliche Anzahl von Proben zur Abschätzung der mittleren Schwingspielzahl .....</b>	<b>76</b>
<b>A.2 Perlenschnurverfahren: Erforderliche Anzahl von Proben zur Abschätzung der Neigung der Zeitfestigkeitsgeraden .....</b>	<b>87</b>
<b>Anhang B (normativ) Horizontenverfahren: Bestimmung des erforderlichen Stichprobenumfangs .....</b>	<b>97</b>
<b>B.1 Horizontenverfahren: Erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Abschätzung der mittleren Schwingspielzahl.....</b>	<b>97</b>
<b>B.2 Horizontenverfahren: Erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Abschätzung der Neigung der Zeitfestigkeitsgeraden .....</b>	<b>108</b>
<b>Anhang C (informativ) Typische Standardabweichungen im Zeitfestigkeitsbereich.....</b>	<b>118</b>
<b>Anhang D (informativ) Beispiele Versuchsprotokolle.....</b>	<b>119</b>
<b>D.1 Beispiele Versuchsprotokolle .....</b>	<b>119</b>
<b>D.1.1 Allgemeines.....</b>	<b>119</b>
<b>D.1.2 Protokoll Versuchsreihe Zeitfestigkeit .....</b>	<b>120</b>
<b>D.1.3 Protokoll Versuchsreihe Langzeitfestigkeit.....</b>	<b>123</b>
<b>Anhang E (normativ) Beispiele für Versuchsauswertungen.....</b>	<b>125</b>
<b>E.1 Beispiel: Auswertung Zeitfestigkeitsgerade Perlenschnurverfahren.....</b>	<b>125</b>
<b>E.1.1 Versuchsergebnisse.....</b>	<b>125</b>
<b>E.1.2 Lage und Neigung der Zeitfestigkeitsgeraden .....</b>	<b>125</b>
<b>E.1.3 Zeitfestigkeitsgerade für eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 50 % .....</b>	<b>126</b>
<b>E.1.4 Standardabweichung der Versuchsergebnisse .....</b>	<b>127</b>
<b>E.1.5 Zeitfestigkeitsgerade für eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 % .....</b>	<b>128</b>
<b>E.1.6 Zeitfestigkeitsgerade für eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 90 % .....</b>	<b>129</b>
<b>E.1.7 Grafische Darstellung der Zeitfestigkeitsgeraden.....</b>	<b>129</b>
<b>E.2 Beispiel: Auswertung Zeitfestigkeitsgerade Horizontenverfahren.....</b>	<b>130</b>
<b>E.2.1 Versuchsergebnisse.....</b>	<b>130</b>
<b>E.2.2 Mittelwert und Standardabweichung Lasthorizont 1 .....</b>	<b>131</b>
<b>E.2.3 Mittelwert und Standardabweichung Lasthorizont 2 .....</b>	<b>132</b>
<b>E.2.4 Zeitfestigkeitsgerade für eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 50 % .....</b>	<b>133</b>
<b>E.2.5 Wöhlerlinie für eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 %.....</b>	<b>133</b>
<b>E.2.6 Zeitfestigkeitsgerade für eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 90 % .....</b>	<b>133</b>
<b>E.2.7 Grafische Darstellung der Zeitfestigkeitsgerade .....</b>	<b>133</b>
<b>E.3 Beispiel: Auswertung Langzeitfestigkeit Treppenstufenverfahren .....</b>	<b>134</b>
<b>E.4 Beispiel: Ermittlung der Knick-Schwingspielzahl und Verlauf der Wöhlerlinien bis zur Grenzschwingspielzahl.....</b>	<b>137</b>
<b>E.4.1 Perlenschnurverfahren.....</b>	<b>137</b>
<b>E.4.2 Horizontenverfahren .....</b>	<b>138</b>
<b>E.5 Beispiel: Grafische Darstellung der Wöhlerlinie .....</b>	<b>140</b>
<b>E.5.1 Perlenschnurverfahren.....</b>	<b>140</b>
<b>E.5.2 Horizontenverfahren .....</b>	<b>143</b>
<b>Literaturhinweise .....</b>	<b>145</b>
 <b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 — Wöhlerdiagramm (schematisch) .....</b>	<b>20</b>
<b>Bild 2 — Wöhlerdiagramm im Bereich hoher Schwingspielzahlen (schematisch).....</b>	<b>21</b>
<b>Bild 3 — Beispiel für die Darstellung von Versuchsergebnissen im Zeit- und Langzeitfestigkeitsbereich .....</b>	<b>22</b>

Bild 4 — Last-Zeit-Verlauf im Schwingfestigkeitsversuch (schematisch) .....	23
Bild 5 — Benennung der Last in Abhängigkeit vom Mittelwert $L_m$ .....	25
Bild 6 — Ermittlung der Streuspannen für Mittelwert und Standardabweichung durch Auswertung einer großen Anzahl von Stichproben aus Monte-Carlo-Simulationen.....	29
Bild 7 — Abschätzen des Mittelwerts der Grundgesamtheit auf der Basis einer Stichprobe .....	30
Bild 8 — Wöhlerdiagramm (schematisch), Perlenschnurverfahren .....	32
Bild 9 — Perlenschnurverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung des Mittelwertes $N_{50\%,GG}$ (Ergebnisse aus je 20 000 Simulationen je Probenanzahl) .....	37
Bild 10 — Perlenschnurverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Standardabweichung $S_{lgN,GG}$ (Ergebnisse aus je 20 000 Simulationen je Probenanzahl).....	39
Bild 11 — Perlenschnurverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Wöhlerlinienneigung (Ergebnisse aus je 20 000 Simulationen je Probenanzahl).....	42
Bild 12 — Wöhlerdiagramm (schematisch), Horizontenverfahren .....	42
Bild 13 — Erforderliche Anzahl von Proben in Abhängigkeit von der geforderten Streuspanne $T_m$ und dem erwarteten Verhältnis der Schwingspielzahlen $N_{50\%,La,2}/N_{50\%,La,1}$ auf dem oberen und unteren Lasthorizont (Ergebnisse aus je 20 000 Simulationen je Probenanzahl).....	47
Bild 14 — Horizontenverfahren, erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Standardabweichung $S_{lgN,GG}$ (Ergebnisse aus je 20 000 Simulationen je Probenanzahl).....	49
Bild 15 — Horizontenverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Wöhlerlinienneigung $k_{GG}$ (Ergebnisse aus je 20 000 Simulationen je Probenanzahl).....	52
Bild 16 — Ermittlung der Streuspannen für Mittelwert und Standardabweichung durch Auswertung einer großen Anzahl von Stichproben aus Monte-Carlo-Simulationen.....	53
Bild 17 — Abschätzen des Mittelwerts der Grundgesamtheit auf der Basis einer Stichprobe.....	54
Bild 18 — Folge im Treppenstufenverfahren .....	55
Bild 19 — Treppenstufenverfahren, erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Langzeitfestigkeit $L_{aL,NG,GG}$ (Ergebnisse aus je 20 000 Simulationen je Probenanzahl).....	59
Bild 20 — Treppenstufenverfahren, erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Standardabweichung $S_{lgL}$ der Langzeitfestigkeit (Ergebnisse aus je 20 000 Simulationen je Probenanzahl).....	61
Bild 21 — Standardabweichung in Schwingspielzahl- bzw. Lastrichtung (schematisch) .....	62
Bild 22 — Ergebnisse der Versuchsdurchführung Perlenschnurverfahren (schematisch) .....	63
Bild 23 — Verschieben der Versuchsergebnisse auf einen gemeinsamen Lasthorizont (schematisch).....	64
Bild 24 — Berechnung der Zeitfestigkeitsgerade aus zwei Lasthorizonten (schematisch) .....	67
Bild 25 — Treppenstufenfolge und Ermittlung der Kennziffern für die Auswertung.....	69

<b>Bild 26</b> — Abschätzung der Standardabweichung $s_{lg}$ in Abhängigkeit von der Hilfsgröße $D_T$ , dem Stufensprung $d_{lg}$ und der Anzahl der Versuche $n$ .....	<b>70</b>
<b>Bild E.1</b> — Wöhlerdiagramm, grafische Darstellung der Zeitfestigkeitsgerade.....	<b>130</b>
<b>Bild E.2</b> — Wöhlerdiagramm, grafische Darstellung der Zeitfestigkeitsgerade.....	<b>134</b>
<b>Bild E.3</b> — Wöhlerdiagramm Typ I, grafische Darstellung der Versuchsergebnisse und der statistischen Auswertung.....	<b>141</b>
<b>Bild E.4</b> — Wöhlerdiagramm Typ II, grafische Darstellung der Versuchsergebnisse und der statistischen Auswertung.....	<b>142</b>
<b>Bild E.5</b> — Wöhlerdiagramm Typ I, grafische Darstellung der Versuchsergebnisse und der statistischen Auswertung.....	<b>143</b>
<b>Bild E.6</b> — Wöhlerdiagramm Typ II, grafische Darstellung der Versuchsergebnisse und der statistischen Auswertung.....	<b>144</b>
 <b>Tabellen</b>	
<b>Tabelle 1</b> — Formelzeichen und ihre Bedeutung.....	<b>12</b>
<b>Tabelle 2</b> — Perlenschnurverfahren, erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung des Mittelwertes $N_{50\%,GG}$ unter Annahme der Standardabweichung $s_{lgN,GG} = 0,20$ der Grundgesamtheit.....	<b>35</b>
<b>Tabelle 3</b> — Perlenschnurverfahren, erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Standardabweichung $s_{lgN,GG}$ .....	<b>38</b>
<b>Tabelle 4</b> — Perlenschnurverfahren, erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie $k_{GG}$ unter Annahme der Standardabweichung $s_{lgN,GG} = 0,20$ der Grundgesamtheit.....	<b>40</b>
<b>Tabelle 5</b> — Horizontenverfahren, erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung des Mittelwertes $N_{50\%,GG}$ unter Annahme der Standardabweichung $s_{lgN,GG} = 0,20$ der Grundgesamtheit.....	<b>45</b>
<b>Tabelle 6</b> — Horizontenverfahren, erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Standardabweichung $s_{lgN,GG}$ .....	<b>48</b>
<b>Tabelle 7</b> — Horizontenverfahren, erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie $k_{GG}$ unter Annahme der Standardabweichung $s_{lgN,GG} = 0,20$ der Grundgesamtheit.....	<b>50</b>
<b>Tabelle 8</b> — Standardabweichung der Grundgesamtheit und Stufensprung für das Treppenstufenverfahren.....	<b>56</b>
<b>Tabelle 9</b> — Treppenstufenverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Langzeitfestigkeit $L_{aL,NG,GG}$ .....	<b>58</b>
<b>Tabelle 10</b> — Treppenstufenverfahren, erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Standardabweichung $s_{lg}$ der Langzeitfestigkeit.....	<b>60</b>
<b>Tabelle 11</b> — Quantil $u$ zur Berechnung unterschiedlicher Ausfallwahrscheinlichkeiten $P_A$ unter der Annahme einer lg-Normalverteilung .....	<b>72</b>

<b>Tabelle A.1 — Perlenschnurverfahren — Erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung des Mittelwertes <math>N_{50\%,GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,10</math> der Grundgesamtheit .....</b>	<b>77</b>
<b>Tabelle A.2 — Perlenschnurverfahren — Erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung des Mittelwertes <math>N_{50\%,GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,15</math> der Grundgesamtheit .....</b>	<b>79</b>
<b>Tabelle A.3 — Perlenschnurverfahren — Erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung des Mittelwertes <math>N_{50\%,GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,20</math> der Grundgesamtheit .....</b>	<b>81</b>
<b>Tabelle A.4 — Perlenschnurverfahren — Erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung des Mittelwertes <math>N_{50\%,GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,25</math> der Grundgesamtheit .....</b>	<b>83</b>
<b>Tabelle A.5 — Perlenschnurverfahren — Erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung des Mittelwertes <math>N_{50\%,GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,30</math> der Grundgesamtheit .....</b>	<b>85</b>
<b>Tabelle A.6 — Perlenschnurverfahren — erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie <math>k_{GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,10</math> der Grundgesamtheit .....</b>	<b>87</b>
<b>Tabelle A.7 — Perlenschnurverfahren — erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie <math>k_{GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,15</math> der Grundgesamtheit .....</b>	<b>89</b>
<b>Tabelle A.8 — Perlenschnurverfahren — erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie <math>k_{GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,20</math> der Grundgesamtheit .....</b>	<b>91</b>
<b>Tabelle A.9 — Perlenschnurverfahren — erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie <math>k_{GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,25</math> der Grundgesamtheit .....</b>	<b>93</b>
<b>Tabelle A.10 — Perlenschnurverfahren — erforderliche Anzahl von Proben zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie <math>k_{GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,30</math> der Grundgesamtheit .....</b>	<b>95</b>
<b>Tabelle B.1 — Horizontenverfahren — erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Schätzung des Mittelwertes <math>N_{50\%,GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,10</math> der Grundgesamtheit.....</b>	<b>98</b>
<b>Tabelle B.2 — Horizontenverfahren — erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Schätzung des Mittelwertes <math>N_{50\%,GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,15</math> der Grundgesamtheit.....</b>	<b>100</b>
<b>Tabelle B.3 — Horizontenverfahren — erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Schätzung des Mittelwertes <math>N_{50\%,GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,20</math> der Grundgesamtheit.....</b>	<b>102</b>
<b>Tabelle B.4 — Horizontenverfahren — erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Schätzung des Mittelwertes <math>N_{50\%,GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{lgN,GG} = 0,25</math> der Grundgesamtheit.....</b>	<b>104</b>

<b>Tabelle B.5 — Horizontenverfahren — erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Schätzung des Mittelwertes <math>N_{50\%,GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{\text{ig}N,GG} = 0,30</math> der Grundgesamtheit.....</b>	<b>106</b>
<b>Tabelle B.6 — Horizontenverfahren — erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie <math>k_{GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{\text{ig}N,GG} = 0,10</math> der Grundgesamtheit.....</b>	<b>108</b>
<b>Tabelle B.7 — Horizontenverfahren — erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie <math>k_{GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{\text{ig}N,GG} = 0,15</math> der Grundgesamtheit.....</b>	<b>110</b>
<b>Tabelle B.8 — Horizontenverfahren — erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie <math>k_{GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{\text{ig}N,GG} = 0,20</math> der Grundgesamtheit.....</b>	<b>112</b>
<b>Tabelle B.9 — Horizontenverfahren — erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie <math>k_{GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{\text{ig}N,GG} = 0,25</math> der Grundgesamtheit.....</b>	<b>114</b>
<b>Tabelle B.10 — Horizontenverfahren — erforderliche Anzahl von Proben der gesamten Versuchsreihe zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie <math>k_{GG}</math> unter Annahme der Standardabweichung <math>s_{\text{ig}N,GG} = 0,30</math> der Grundgesamtheit.....</b>	<b>116</b>
<b>Tabelle C.1 — Typische Standardabweichungen im Zeitfestigkeitsbereich aus einer großen Anzahl von Stichproben.....</b>	<b>118</b>
<b>Tabelle E.1 — Versuchsergebnisse Perlenschnurverfahren .....</b>	<b>125</b>
<b>Tabelle E.2 — Summenbildung für Regressionsrechnung .....</b>	<b>126</b>
<b>Tabelle E.3 — Verschieben der Versuchsergebnisse auf gemeinsamen, fiktiven Lasthorizont.....</b>	<b>127</b>
<b>Tabelle E.4 — Versuchsergebnisse Horizontenverfahren.....</b>	<b>130</b>
<b>Tabelle E.5 — Aufbereitung der Versuchsergebnisse Horizont <math>L_{a1} = 470</math> MPa.....</b>	<b>131</b>
<b>Tabelle E.6 — Aufbereitung der Versuchsergebnisse Horizont <math>L_{a2} = 330</math> MPa.....</b>	<b>132</b>
<b>Tabelle E.7 — Treppenstufenfolge.....</b>	<b>134</b>
<b>Tabelle E.8 — Stützstellen der Wöhlerlinie Perlenschnurverfahren, Wöhlerlinie Typ I.....</b>	<b>140</b>
<b>Tabelle E.9 — Stützstellen der Wöhlerlinie Perlenschnurverfahren, Wöhlerlinie Typ II.....</b>	<b>142</b>
<b>Tabelle E.10 — Stützstellen der Wöhlerlinie Horizontenverfahren, Wöhlerlinie Typ I.....</b>	<b>143</b>
<b>Tabelle E.11 — Stützstellen der Wöhlerlinie Horizontenverfahren, Wöhlerlinie Typ II .....</b>	<b>144</b>