

# DIN EN 12961:2001-06 (D)

**Klebstoffe für Leder und Schuhwerkstoffe - Bestimmung der optimalen Aktiviertemperatur und der maximalen Dauer der Aktivierbarkeit von Lösemittel- und Dispersionsklebstoffen; Deutsche Fassung EN 12961:2001**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Kurzbeschreibung</b> .....	<b>3</b>
<b>5 Sicherheit</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Klebstoff und Schuhwerkstoffe</b> .....	<b>4</b>
<b>7 Prüfeinrichtung</b> .....	<b>4</b>
<b>8 Probekörper</b> .....	<b>4</b>
<b>9 Durchführung</b> .....	<b>5</b>
<b>10 Auswertung und Angabe der Ergebnisse</b> .....	<b>6</b>
<b>11 Prüfbericht</b> .....	<b>6</b>