

DIN EN ISO 10111:2002-03 (D)

Metallische und andere anorganische Schichten - Messung der flächenbezogenen Masse - Übersicht über gravimetrische und chemische Analyseverfahren (ISO 10111:2000); Deutsche Fassung EN ISO 10111:2001

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung	4
5 Spezielle Geräte	5
6 Herstellung der Probe	5
7 Messung der beschichteten Fläche	5
8 Bestimmung der Überzugmasse durch chemische Analyse	6
9 Gravimetrische Bestimmung der Überzugmasse	6
10 Berechnungen	7
Anhang A (normativ) Reagenzien für die selektive Auflösung metallischer Überzüge	8