

DIN 51085:2006-11 (D)

Prüfung oxidischer Roh- und Werkstoffe - Bestimmung des Gehaltes an Gesamtschwefel

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Bezeichnung.....	3
4 Probenahme.....	4
5 Probenvorbereitung	4
6 Verfahren A.....	4
6.1 Kurzbeschreibung	4
6.2 Geräte.....	4
6.3 Reagenzien	4
6.4 Durchführung	5
6.5 Angabe und Berechnung der Ergebnisse	5
7 Verfahren B.....	6
7.1 Kurzbeschreibung	6
7.2 Geräte.....	6
7.3 Reagenzien und Hilfsmittel.....	6
7.4 Durchführung	6
8 Berechnung und Angabe der Ergebnisse	7
9 Präzision	7
10 Prüfbericht	7
Anhang A (informativ) Ergebnisse der Ringversuche.....	9
Literaturhinweise	9