

# DIN EN ISO 12947-3:2007-04 (D)

**Textilien - Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren - Teil 3: Bestimmung des Masseverlustes (ISO 12947-3:1998+Cor. 1:2002); Deutsche Fassung EN ISO 12947-3:1998+AC:2006**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Vorwort der Berichtigung</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Definitionen</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Prinzip</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Geräte und Hilfsmittel</b> .....	<b>6</b>
<b>6 Klima für Klimatisierung und Prüfung</b> .....	<b>6</b>
<b>7 Probenahme und Vorbereitung der Messproben</b> .....	<b>6</b>
<b>8 Durchführung der Scheuerprüfung</b> .....	<b>8</b>
<b>9 Ergebnisse</b> .....	<b>9</b>
<b>10 Prüfbericht</b> .....	<b>9</b>
<b>Anhang A (normativ) Probenvorbereitung für bestimmte Textilien</b> .....	<b>10</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>13</b>
<b>Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen</b> .....	<b>14</b>