

DIN 53238-13:2000-10 (D)

Pigmente und Füllstoffe - Verfahren zur Beurteilung des Dispergierverhaltens – Teil 13: Dispergieren in niedrigviskosen Medien mit einer Schüttelmaschine

Inhalt	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Geräte	2
4 Prüfmedium.....	3
5 Probenahme	3
6 Mahlansatz	4
6.1 Zusammensetzung des Mahlansatzes	4
6.2 Volumen des Mahlansatzes.....	4
7 Schüttvolumen der Mahlkörper	5
8 Durchführung.....	5
8.1 Füllen der Mahlgefäße	5
8.2 Dispergieren.....	5
8.3 Stabilisieren der Mahlansätze	5
8.4 Entlüften des Mahlansatzes	5
9 Präzision.....	6
10 Prüfbericht	6