

DIN 55977:2020-11 (D)

Farbstoffe - Bestimmung des in Lösemitteln schwerlöslichen Anteils

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens	4
5 Gerät	4
6 Lösemittel bzw. Wasser	5
7 Probenahme	5
8 Durchführung	5
8.1 Anzahl der Bestimmungen	5
8.2 Einwaage und Lösemittelmenge	5
8.3 Lösen	5
8.4 Vorbereitung der Filter	6
8.5 Filtrieren	6
8.6 Trocknen	6
9 Auswertung	6
9.1 Berechnung	6
9.2 Präzision	7
10 Prüfbericht	7
Literaturhinweise	9
Tabellen	
Tabelle 1 — Einwaage und Lösemittelmenge	7