

# DIN 53235-2:2005-06 (D)

## Prüfung von Pigmenten - Prüfungen an standardfarbtiefen Proben - Teil 2: Einstellen von Proben auf Standardfarbtiefe

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
1	Anwendungsbereich .....	2
2	Normative Verweisungen .....	2
3	Begriffe .....	3
4	Kurzbeschreibung .....	3
5	Gerät .....	3
6	Durchführung.....	3
6.1	Bestimmung der Normfarbwerte X, Y, Z .....	3
6.2	Bestimmung des B-Werts.....	3
6.3	Einstellen auf Standardfarbtiefe .....	4
7	Prüfbericht .....	4